

改善箇所説明図



注： は、表示部を示す。

不具合の内容

軽合金製ディスクホイールにおいて、ホイール裏面のサイズ表示が誤っている。そのため、保安基準第9条（走行装置等の基準）に適合しない。

改善の内容

全車両、当該軽合金製ディスクホイールを正しいサイズ表示の新品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、青色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2941、アルミホイールの改修」と記入する。