

改善箇所説明図



不具合箇所 ABS モジュール



注： は、措置する部品を示す。

不具合箇所

トラクションコントロールシステムにおいて、ABSモジュールのプログラムが不適切なため、後輪片側のホイールスピードセンサーに断続的なエラーが発生した場合、システムが反対側のタイヤをスリップと誤認することがある。そのため、ABSユニットが正常に回転している後輪のブレーキを作動させて、最悪の場合、急制動がかかるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ABSモジュールのプログラムを対策のプログラムに書き換える。

識別

フレームヘッド部に外-2965のステッカーを貼付する。