


# 改善箇所説明図



図：左ハンドル仕様



## 不具合の内容

タイロッドにおいて、強度検討が不十分なため、耐久性が不足している。そのため、外気温が高い環境下や路面から受ける振動により破断し、最悪の場合、操舵できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、タイロッドを対策品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。