

改善箇所説明図



は交換する部品を示す

不具合の内容

燃料ホースにおいて、材料配分が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、燃料ホースが早期劣化し亀裂が生じて、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ホースの製造時期を確認し、該当する部品が装着されている場合は、良品へ交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「23CD、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

