

改善箇所説明図



注: は対策品に交換する部位を示す

ディファレンシャルロックシステムにおいて、コントロールユニット内の構成部品の材料選定が不適切なため、アクスルオイルから発生するガスにより電気的な障害が発生することがある。そのため、警告灯の点灯と共に ABS や横滑り防止装置(ESP)の作動が停止して、最悪の場合、滑りやすい路面等で車両の挙動が不安定になり事故を起こすおそれがある。

改善の内容

全車両、前後軸のディファレンシャルロックシステムを対策品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する