

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月1日

リコール届出番号	外-3099	リコール開始日	令和2年10月2日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(ターボチャージャのオイル供給ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ターボチャージャのオイル供給ホースにおいて、製造機器の保守管理が不適切なため、カシメ不良が発生しているものがある。そのため、当該箇所からオイル漏れが発生し、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に付着することで火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイル供給ホースの製造日を確認し、該当する場合は当該ホースを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3099のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-177084	「A180」	WDD1770842V052118～WDD1770842V053037 令和元年12月20日～令和2年1月24日	99	右ハンドル
			W1K1770842V053056～W1K1770842V055899 令和2年1月6日～令和2年2月12日	86	
			W1K1770842J183423 令和2年1月17日	1	
	5BA-177184	「A180セダン」	WDD1771842J169881～WDD1771842J176437 令和元年12月17日～令和2年2月1日	72	
			W1K1771842J174713～W1K1771842J186578 令和2年1月6日～令和2年2月18日	44	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-247084	「B180」	WDD2470842J088412～WDD2470842J091633 令和元年12月9日～令和2年2月1日	85	右ハンドル
			W1K2470842J091866～W1K2470842J096274 令和2年1月6日～令和2年1月17日	14	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年12月9日～令和2年2月18日	(計401台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。