

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月2日

リコール届出番号	外-3097	リコール開始日	令和2年10月3日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 リチャード・スナイダース 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662		
不具合の部位（部品名）	窓ふき器（フロントワイパーアーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーアームにおいて、固定ナットの締め付けトルク設計値が不適切なため、固定ナットが緩むことがある。そのため、窓ふき機能が低下し、必要な視野を確保できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右フロントワイパーアームのナットを適正なトルクで締め直す。		
不具合件数	国内：5件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3097のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-UB420XC	「ボルボXC60」	YV1UZ10MCJ1000959 ~ YV1UZA2MCL1560611 平成29年7月12日～令和2年4月27日	2,432台	
	DBA-UB420XCA		YV1UZ10MCJ1000934 ~ YV1UZ10MCL1503935 平成29年7月12日～令和2年1月6日	212台	
	DLA-UB420XCPA		YV1UZBRMDJ1000974 ~ YV1UZBRMDK1392499 平成29年7月12日～令和1年8月5日	112台	
	LDA-UD4204TXC		YV1UZA8MCJ1042850 ~ YV1UZA8MCL1597973 平成30年1月15日～令和2年7月29日	4,747台	
	LDA-UD4204TXCA		YV1UZA8MCJ1043298 ~ YV1UZA8MCL1597939 平成30年1月15日～令和2年7月29日	692台	
	5AA-UB420TXCM		YV1UZL1MCL1512224 ~ YV1UZL1MCL1598085 令和2年1月27日～令和2年7月29日	373台	
	5AA-UB420TXCMA		YV1UZL1MCL1512164 ~ YV1UZL1MCL1545438 令和2年1月27日～令和2年3月18日	119台	
	5LA-UB420XCPA		YV1UZBRMDL1411658 ~ YV1UZBRMDL1589987 令和1年8月5日～令和2年7月29日	53台	
(計8型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月12日～令和2年7月29日	8,740台		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。