

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

フロントワイパーアームにおいて、固定ナットの締め付けトルク設計値が不適切なため、固定ナットが緩むことがある。そのため、窓ふき機能が低下し、必要な視野を確保できないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右フロントワイパーアームのナットを適正なトルクで締め直す。

識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注： は増し締めする部位を示す。