

改善箇所説明図



不具合の内容

リアフードのリアガラスにおいて、ガラス接着面の清掃作業が不適切なため、リアガラスとリアフードが適切に接着されていないものがある。

そのため、走行振動等により接着が剥がれ、最悪の場合、走行中にリアガラスが脱落し、後続車両に事故が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、リアガラスを新品に交換し、適切に接着する。

注： は交換部品を示す。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。