

岩手県沖を震源とする地震について

1 地震の概要

(1) 発生日時 令和3年10月6日2:46頃

(2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模

・震源地：岩手県沖（北緯40.0度、東経142.4度）

・震源の深さ：約50km

・地震の規模（マグニチュード）：6.0

・電子基準点の地殻変動：誤差以上の変動を確認せず(国土地理院情報)

(3) 各地の震度(震度5弱以上)

・青森県 震度5強 ^{はしかみ}階上町
震度5弱 八戸市、南部町

・岩手県 震度5弱 盛岡市

(4) 津波：この地震による津波被害の心配は無し。

2 体制等

・警戒体制：本省、東北地整、東北運輸、国総研、国土地理院、気象庁

3 人的被害：確認中

4 国土交通省関連情報

○道路

●高速道路：

・通行止区間 なし

・2:58 パト開始（速度規制区間）

※速度規制等（50km 規制）

①八戸道（上下線）

浄法寺 IC～八戸 IC

八戸 JCT～下田百石 IC

②東北道（上下線）

紫波 IC～松尾八幡平 IC

※計測震度が4.0以上のため

●直轄国道：

・通行止区間（地震による通行止め）

E45 三陸沿岸道路(洋野種市 IC～八戸 JCT)

【概要】

■2:46頃に、岩手県沖で発生した地震による全面通行止め

■2:46 から E45 三陸沿岸道路 洋野種市 IC～八戸 JCT 間を全面通行止め
(L=24.3km)

■人身：確認中、物損：確認中、迂回路：あり、孤立集落：なし、マス
コミ：確認中

・パト準備中

●補助国道：

・3:00 青森県内 パト開始

・3:15 岩手県内 パト開始

●地方道：

・3:00 青森県内パト開始

・3:15 岩手県内パト開始

○鉄道

●青い森鉄道

時速 25 キロの速度規制で運行中。不通区間無し。

●JR 貨物

脱線無し。

その他の区間は速度を規制して運行中。

●IGR いわて銀河鉄道

時速 35 キロの速度規制で運行中。不通区間無し。

○航空

●三沢空港 震度 4 施設被害等なし

●花巻空港 震度 3 施設被害等なし

●青森空港 震度 3 施設被害等なし

●函館空港 震度 3 施設被害等なし

●秋田空港 震度 3 施設被害等なし

●大館能代空 震度 3 施設被害等なし

○河川

点検対象河川は以下のとおり。

●国管理河川

・馬淵川水系馬淵川

●県管理河川

・確認中

○ダム

<管理ダム>

●直轄ダム：1 ダム 震度 5 弱：四十四田ダム

●補助ダム：1 ダム 震度 5 弱：世増ダム（青森県）

●利水ダム：1 ダム 震度 5 弱：外山ダム（東北電力）

○砂防

●土砂災害発生状況

現時点では発生情報なし

●点検対象施設数

・直轄：確認中

・補助：青森県：確認中
岩手県：確認中

○海岸

現時点で被害の情報なし。

点検対象海岸

(直轄) なし

(補助) 青森県 1 海岸：階上海岸

○下水道

青森県階上町、八戸市、南部町、岩手県盛岡市において、下水道施設の点検中。

○都市、官庁施設、港湾、海事、観光、物流、自動車

現時点で、関係等被害情報なし

5 国土交通省の対応状況

○ホットライン：2 県（青森県、岩手県）と構築済み、震度 5 弱以上の 4 市町（階上町、八戸市、南部町、盛岡市）と構築済み

○防災ヘリ：6:00 より調査予定

○国土交通本省防災センターにて情報収集対応中

6 海上保安庁の対応状況

○主な対応

- ・本庁、二管本部に対策室、八戸、釜石保安部に現地対策室を設置。
- ・巡視船艇 3 隻、航空機 2 機（出動準備中を含む）

○被害情報

- ・現在まで被害情報なし。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林
代 表：03-5253-8111 内線35-822
直 通：03-5253-8461