

事務連絡
令和6年1月26日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当部長 殿
（上記、各地方整備局等経由）
市町村下水道担当部長・課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その3）について （令和6年1月10日福岡県北九州市発注の工事に伴う死亡事故）

本年1月10日、福岡県北九州市発注の側溝新設工事に伴う水道管切り替え工事において、バックホウによる掘削作業を行った後、深さ約1.35mの掘削穴の中で、作業員が検測をしていたところ、側面の鉋滓塊が崩落し、作業員が崩落した鉋滓塊の下敷きとなり、救急搬送されましたが、死亡するという事故が発生しました。


本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

下水道工事における鉋滓塊崩落事故 (R6.1.10 福岡県北九州市)

- 発生日時： 令和6年1月10日(水) 午後14時30分頃
- 発生場所： 福岡県北九州市八幡東区清田二丁目地内
- 報道： あり
- 工事概要： 側溝300～500mm他 L = 676.20m
- 事故内容： 側溝新設に伴う水道管の切り替えを行うため、元請業者がバックホウにより掘削作業を行った後、掘削箇所（深さ1.35m）に水道工事業者（下請け）の作業員が入り、かがんで検測していたところ、側壁の鉋滓が剥がれ落下。作業員は鉋滓塊の下敷きとなり死亡した。

【位置図】



【状況写真】



側面の鉋滓塊が崩落し、作業員が下敷きとなった。

【状況図】

