

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和元年12月5日

改善対策届出番号	585	改善対策開始日	令和元年12月6日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	アシストグリップ		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、助手席に乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、助手席側アシストグリップ取付部に補強板を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	UD-DHW41	「シビリアン」	DHW41-030042～DHW41-035033 平成16年10月25日～平成17年12月16日	2	
	UD-DVW41 ABG-DVW41		DVW41-030025～DVW41-040311 平成16年9月28日～平成21年11月27日	4	
	UD-DCW41		DCW41-030005 平成16年10月20日	1	
	KK-BVW41		BVW41-020860 平成15年11月18日	1	
	KK-BHW41		BHW41-020743 平成15年8月26日	1	
	PDG-EVW41		EVW41-040513 平成22年6月14日	1	
いすゞ	UD-SDHW41	「ジャーニー」	DHW41-730005～DHW41-730068 平成16年9月29日～平成16年12月14日	24	
	KK-SBJW41		BJW41-720023 平成11年10月28日	1	
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年10月28日～平成22年6月14日	(計35台)	

備考) 本件は、令和元年9月5日付け届出番号「578」にて改善対策の届出したものであるが、新たに対象となる車両が判明したため、対象車両を追加して届出するものである。