

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月23日

リコール届出番号	外-2972	リコール開始日	令和2年1月24日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 松川 貢 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、予防的措置として運転者席側エアバッグのインフレーターを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2972ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	GF-UA4	「インスパイア」 「セイバー」	UA4-1000041～UA4-1014815 平成10年10月3日～平成11年10月22日	892	
			UA4-1100013～UA4-1100825 平成11年11月8日～平成11年12月27日	51	
	GF-UA5		UA5-1000049～UA5-1006151 平成10年10月5日～平成11年10月27日	427	
			UA5-1100011～UA5-1100341 平成11年10月30日～平成11年12月14日	32	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年10月3日～平成11年12月27日	(計1,402台)	