

改善箇所説明図



ホーンスイッチにおいて、接点の表面処理が不適切なため、スイッチ内部に水や塵埃が浸入した状態で使用を続けると接点が腐食することがある。そのため、接点が導通不良となり、警音器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ホーンスイッチを対策品に交換する。また、ホーンスイッチのケース側にブーツが取り付けられていない車両にはブーツを追加する。

	改善前	改善後
ブーツが取り付けられていない車両		
ブーツが取り付けられている車両		

注： は交換部品を示す。

はブーツが取り付けられていない車両に追加する部品を示す。

識別：車わく(サイドスタンド取付位置付近)に茶色のシールを貼付する。