


改善箇所説明図



□ は交換部品、または、取り外す部品を示す。

バン型大型トラックのホイールベース間に取付けたスペアタイヤ取付装置において、強度設計が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、スペアタイヤ取付装置を対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4668のステッカーを貼付けする。