

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年3月26日

リコール届出番号	4696	リコール開始日	令和2年3月27日
届出者の氏名又は名称	東プレ株式会社 代表取締役社長 内ヶ崎 真一郎 問合せ先 : 品質管理部 TEL : 0285-56-3652		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクドレンプラグを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	サプライヤーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.4696のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CYJ77C	「ギガ」	CYJ77C-7010283 令和元年10月10日	1	
	2KG-CYJ77CA		CYJ77C-7009473~CYJ77C-7011693 令和元年10月23日~令和元年11月22日	8	
	2PG-CYJ77C		CYJ77C-7009651~CYJ77C-7010285 令和元年10月10日~令和元年11月5日	3	
	2PG-CYL77C		CYL77C-7003278 令和元年10月31日	1	
	2PG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7147463~FRR90-7150764 令和元年9月28日~令和元年12月18日	12	
	2PG-FRR90T2		FRR90-7147655~FRR90-7151687 令和元年9月30日~令和元年12月26日	53	
	2PG-FSR90S2		FSR90-7010753~FSR90-7010972 令和元年10月21日~令和元年12月20日	2	
	2PG-FSR90T2		FSR90-7010715~FSR90-7010750 令和元年10月22日	3	
	2PG-FTR90V2		FTR90-7010564 令和元年10月15日	1	
	2RG-FSR90T2		FSR90-7010767 令和元年11月29日	1	
日野	2DG-GC2ABG	「日野レンジャー」	GC2AB-101334 令和元年10月25日	1	
	2KG-FC2ABA		FC2AB-116080~FC2AB-117180 令和元年10月17日~令和元年12月12日	3	
	2KG-FC2ABG		FC2AB-115530~FC2AB-117818 令和元年10月15日~令和元年12月26日	28	
	2KG-FD2ABA		FD2AB-114894~FD2AB-116208 令和元年10月17日~令和元年12月23日	3	
	2KG-FD2ABG		FD2AB-113808~FD2AB-115968 令和元年10月24日~令和元年12月26日	7	
	2KG-FJ2ABG		FJ2AB-101254 令和元年11月19日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-GD2ABG	「日野レンジャー」	GD2AB-101311～GD2AB-101319 令和元年10月3日～令和元年10月8日	2	
	2PG-FE2ABG		FE2AB-104316～FE2AB-104590 令和元年10月30日～令和元年12月17日	2	
三菱	2KG-FK65FZ	「ふそうファイター」	FK65FZ-605132～FK65FZ-605155 令和元年10月31日～令和元年11月29日	2	
	(計19型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年9月28日～令和元年12月26日	(計134台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。