


改善箇所説明図



第二席用右側座席ベルトにおいて、製造工程内の部品管理が不適切なため、左側座席ベルト用の部品を組み込んだものがある。そのため、衝突時に座席ベルトの引き出し性が悪化し、乗員の保護性能が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、第二席用右側座席ベルトを点検し、異品が組み込まれている場合は、座席ベルトを良品と交換する。

注：図中の 内は、点検し交換する部品を示す。

識別：運転者席ドアチェッカーのヒンジにあるピン頭部(車両上側)に、白または黄色ペイントを塗布する。