

改善箇所説明図



400 リットルのアルミニウム製燃料タンクを搭載した大型トラックにおいて、当該燃料タンクの強度が不足しているため、走行時の振動によりタンクの溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、亀裂が進展して燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、対策品の燃料タンクに交換する。

注：□ は交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、左側ドアリヤピラー部に「HD226」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。