

改善箇所説明図



※トレッドの一部が剥離している

タイヤサイド部に刻印されている「タイヤ年週コード」の表示から識別する。



年週コードの例:

X3719

週(37週)年(2019年)

<対象の年週コード>

4015,
0716,
0317, 2717, 4517, 5117,
1218, 2218, 3818, 4418
0619, 3719

基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因:

タクシー向け補修用タイヤにおいて、トレッドゴムの強度が不足しているため、製造工程でトレッド内部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、トレッド部の一部が剥離するおそれがある。

改善の内容:

全タイヤを対策品に交換する。