

令和3年3月15日
自動車局 審査・リコール課

株式会社ウェッズによる自主改善の実施について

株式会社ウェッズから、後付け部品として販売した「WEDSGEAR TPMS MR(タイヤ空気圧/温度モニタリングシステム)」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和2年12月28日(月)
不具合の内容	センサーポジション自動認識機能において、プログラムが不適切なため、モニター表示が正しく表示されないものがある。そのため、前後タイヤの表示が逆転し、パンク等が発生した場合、警告アラームが鳴っているタイヤとは別のタイヤを表示するおそれがある。
自主改善の内容	自動認識機能のプログラムをモニター本体より削除し、各センサー送信機の位置関係を固定したプログラムへ変更したものに交換する。または返品・返金を実施。
不具合件数	15件
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・自社ホームページ掲載実施。・当該製品の販売先へ書簡による告知を実施。・販売先から購入者への連絡の実施。

対象の製品名	品番	自主改善対象製品の製作期間	自主改善対象数	備考
WEDSGEAR TPMS MR	0052867	2019年4月～2020年12月	736	
(計 1 種類)	—	合計	736 個	

問い合わせ先

株式会社ウェッズ

TEL: 0120-956-469 (フリーダイヤル)

受付時間: 月～金 10:00～17:00 (除く年末年始・GW・
夏季休業)ホームページ <https://www.weds.co.jp/>国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 加藤・赤松
電話 03-5253-8111(代表) (内線 42361)