


## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

フロント右ドライブシャフトブラケット

### 不具合の内容

フロント右ドライブシャフトブラケットにおいて、設計時の強度検討が不適切なため、強度が不足している。そのため、使用過程における金属疲労等によりブラケットが破損し、最悪の場合、ドライブシャフトが抜けて走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、フロント右ドライブシャフトブラケットを点検し、未対策品が装着されている場合は対策品に交換する。

識別：右ストラットタワー上部前方に黄色いペイントを塗布する。

注：  内は改善箇所を示す。