



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

リヤバンパー取付ボルト
(片側 4 本)



大・中型トラックにおいて、リヤバンパー取付ボルトの締付けに使用した工具が不適切であったため、当該ボルトが正規トルクで締付けられていないものがある。そのため、使用過程で当該ボルトが緩み、最悪の場合、リヤバンパーが脱落し他の交通の妨げになるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤバンパー取付ボルトの締付け状況を点検し、緩みが認められた場合は正規トルクで締付ける。また、当該ボルトに損傷が認められた場合は新品に交換する。

注：□ は緩みが認められた場合に、正規トルクで締付ける部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左側リヤバンパー取付ボルト付近に白色ペイントを塗布する。