


改善箇所説明図①



注： は修正部品を示す。

緊急通報装置において、車載通信モジュールの制御プログラムが不適切なため、音声データと通信データ間の相互変換ができない場合がある。そのため、緊急時に音声通話ができず、保安基準第43条の8（事故自動緊急通報装置の基準）に適合しない。

改善の内容

全車両、車載通信モジュールの制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号2桁目上部に黄色ペイントを塗布する。