

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月1日

リコール届出番号	5106	リコール開始日	令和4年3月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 代表取締役社長執行役員 久保 浩		問い合わせ先：品質保証部 TEL 0428-32-6166
不具合の部位(部品名)	方向指示器(フラッシャーユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示器のフラッシャーユニットの設計が誤っているため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者にその警告が示されない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フラッシャーユニットを交換し規定の機能を持つ方向指示器にする。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	現生産機の改良においてハーネス関係を新設計した際に、方向指示器のフラッシャーユニットに断線警告機能が無いことが判明した。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横(車体の内側方向)にリコール届出No.5106 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	コール対象車の台数
共立	S55D	共立スピード スプレーヤ SSV553F	S55D-1003～S55D-1929 平成22年2月19日～令和3年8月20日	925台
共立	S53B	共立スピード スプレーヤ SSVH535F	S53B-1001～S53B-1437 平成23年5月10日～令和3年8月26日	434台
共立	S65A	共立スピード スプレーヤ SSV654F	S65A-1001～S65A-1353 平成24年2月13日～令和3年8月19日	352台
共立	S54D	共立スピード スプレーヤ SSV5045F	S54D-1001～S54D-1531 平成27年6月22日～令和3年8月27日	531台
共立	S52E	共立スピード スプレーヤ SSEV5021F	S52E-1001～S52E-1007 平成27年7月13日～令和元年12月12日	6台
共立	SA-S66B	共立スピード スプレーヤ SSV665FSC	S66B-1140～S66B-1169 平成18年4月3日～平成20年8月29日	30台
	計6型式	計6機種	平成18年4月3日～令和3年8月27日	計2,278台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。