


改善箇所説明図



不具合の内容

方向指示器のフラッシャーユニットの設計が誤っているため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者にその警告が示されない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。

改善の内容

全車両、フラッシャーユニットを交換し規定の機能を持つ方向指示器にする。

識別：車体番号打刻の内側にリコールNoシールを貼りつける。