


## 改善箇所説明図




フロントブレーキローター

摺動部

ベルハウジング

不具合発生箇所

【断面図】



誤品

注：  は措置部品を示す。

トヨタ86及びスバルBRZ用後付け部品ハイパフォーマンスブレーキキットの構成部品であるフロントブレーキローターにおいて誤った部品を用いて組立てたものがある。  
そのため最悪の場合、異音が発生するおそれがある。

### 改善の内容

全数、正規品に交換する。