

改善箇所説明図



不具合の内容

原動機において、上部に取り付けられたカバー（エンジンカバー）取付け箇所の強度が不十分なため、車両の経過年数や使用状況（非常にスポーティな走行や路面の悪いオフロード走行）によって、カバーが外れることがある。そのため、エンジンルーム内でカバーが移動してターボチャージャー等の高温箇所に触れると溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンカバーを取り外す。

尚、対策部品の準備が整い次第、新たに届出を行う予定である。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3391、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

