


改善箇所説明図



安全運転支援システム（Honda SENSING）において、フロントワイドビューカメラの起動処理プログラムが不適切なため、車両起動時に当該カメラが起動しないことがある。そのため、衝突被害軽減ブレーキ等が非作動状態であるにもかかわらず表示灯がオン表示となり、非作動であることを運転者が認知できないおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントワイドビューカメラの起動処理プログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は書き換え部品を示す。

識別：車台番号打刻の下一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。