


改善箇所説明図



後付部品のトヨタヴォクシー用シグネチャーイルミグリル用電源ハーネスにおいて、線径が不適切なため、配線の温度が高くなる場合がある。そのため、配線が劣化し、最悪の場合、車両窓ふき器（ワイパー）が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全数、正しい線径の電源ハーネスに交換する。

識別: 交換する電源ハーネスに黄色テープを追加する。