

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 4年 10月 14日

リコール届出番号	外-3481	リコール開始日	準備でき次第						
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus <table border="0" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="font-size: 2em;">}</td> <td>製作国: アメリカ合衆国</td> </tr> <tr> <td></td> <td>製作者名: フォード自動車株式会社</td> </tr> <tr> <td></td> <td>問い合わせ先: お客様相談室 0120-125175</td> </tr> </table>			}	製作国: アメリカ合衆国		製作者名: フォード自動車株式会社		問い合わせ先: お客様相談室 0120-125175
}	製作国: アメリカ合衆国								
	製作者名: フォード自動車株式会社								
	問い合わせ先: お客様相談室 0120-125175								
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)								
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター (膨張装置) において、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。								
改善措置の内容	全車両、運転席用エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。								
不具合件数	0件	事故の有無	無し						
発見の動機	本国メーカーからの情報による。								
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者: ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等: 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 弊社ホームページに掲載する。 								

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	リンカーン MKX	2LMDU88CX8BJ33880 ~ 2LMDJ8JC9ABJ33507 平成 20年 5月 28日 ~ 平成 22年 5月 7日	205 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20年 5月 28日 ~ 平成 22年 5月 7日	(計 205 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。