

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 11月 15日

リコール届出番号	外-3512	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインステイン 問い合わせ先：0120-966-774 [製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc.]		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト、座席ベルト取付装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席の左座席バックルと中央席の座席ベルト取付装置において、サービス修理時における固定が不適切なものがある。そのため、衝突時に座席ベルトが設計通りに機能しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両当該部品の固定状況を確認し、固定方法が不適切なものについては正しい固定方法に修正を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：E-mail又は、タッチスクリーン上の表示にて連絡する。 ・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にステッカー（外-3512）を貼付する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	備考
テスラ	ZAA-3L13	Model 3	5YJ3F7EA1KF442506～LRW3F7FA6MC349878 令和元年 7 月 31 日～令和 3 年 9 月 2 日	17	
	ZAA-3L13B		LRW3F7FJ3MC262729～LRW3F7FJ2MC285581 令和 3 年 5 月 28 日～令和 3 年 6 月 19 日	3	
	ZAA-3L23		5YJ3F7EB4KF445294～LRW3F7EB1MC349801 令和元年 7 月 8 日～令和 3 年 8 月 31 日	22	
	ZAA-3L23B		LRW3F7EK0MC298601～LRW3F7EK7MC416160 令和 3 年 6 月 30 日～令和 3 年 11 月 2 日	16	
	ZAA-3L23P		5YJ3F7EC5LF749373～LRW3F7EC4MC415623 令和 2 年 7 月 5 日～令和 3 年 11 月 1 日	31	
	ZAA-3L23PB		LRW3F7EL1MC328407～LRW3F7ELXMC329216 令和 3 年 8 月 8 日	2	
	ZAA-3L23T		LRW3F7EK3NC495876～LRW3F7EK4NC508179 令和 4 年 1 月 19 日～令和 4 年 1 月 24 日	7	
	ZAA-3L13T		LRW3F7FS1NC498760～LRW3F7FS9NC570238 令和 4 年 1 月 21 日～令和 4 年 5 年 29 日	7	
	ZAA-3L23PT		LRW3F7EL9NC521339 令和 4 年 2 月 13 日	1	
	(計 9 型式)		(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年 7 月 31 日～令和 4 年 5 月 29 日	計 106 台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。