

改善箇所説明図



注: は、交換する部位を示す。

エアサスペンションのエアコンプレッサにおいて、減圧バルブの材質が不適切なため、錆が発生して作動不良を起こすことがある。そのため警告灯点灯と共に車高調整ができず、最悪の場合、走行中に車高が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアコンプレッサを対策品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する