

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線42361  
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年3月15日

リコール届出番号	外-3585	リコール開始日	令和5年3月15日
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan 合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインステイン 問い合わせ先：0120-966-774 〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 〕		
不具合の部位（部品名）	車体（フロントトランク第二ラッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントトランクにおいて、第二ラッチの取付部の設計が不適切なため、仕様にあった嵌合がされていないものがある。そのため、運転者が意図せず第一ラッチを開放した場合、第二ラッチが機能しないことにより、フロントのトランクフードが開放し、ドライバーの視界を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当する部品の取付検査を行い、適切な取付状況に修正をする。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：e-mailまたは、電話等で通知する。 ・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にステッカー（外-3585）を貼付する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-SWL1S	Model S	5YJSB7E12GF134758 平成28年4月9日	1	
	ZAA-SWL2S		5YJSB7E22FF105509~5YJSB7E21GF134291 平成27年10月22日~平成28年4月7日	22	
	ZAA-SWL2S2		5YJSB7E47FF093049~5YJSB7E41GF134292 平成27年10月13日~平成28年4月7日	8	
	ZAA-SWL2S2A		5YJSB7E41FF098554~5YJSB7E44GF132844 平成27年10月13日~平成28年3月30日	34	
	ZAA-SWL2SA		5YJSB7E26FF110664~ 5YJSB7E2XGF134290 平成27年10月14日~平成28年3月30日	34	
	不明		5YJSB7H21FFA70265~5YJSB7E20JF237869 平成27年1月14日~平成30年1月9日	39	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年1月14日~平成30年1月9日	138	

【注意事項】

- ・本件は、令和4年1月21日付け届出番号「外-3342」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。
- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。