


改善箇所説明図③



コンビネーションメータ（フル液晶タイプ）において、制御プログラムが不適切なため、メータの液晶画面を表示するための起動制御が完了できないことがある。そのため、速度計や警告灯等が表示できないおそれがある。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータの制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：左リヤドア・ロアヒンジ取付けボルト（上側）の頭に黄ペンを塗布する。

注) は、プログラムを修正する部品を示す。