

連絡先 自動車 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線42361)
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年4月24日

リコール届出番号	5309	リコール開始日	令和5年4月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 丸山製作所 問い合わせ先： 代表取締役社長 内山 剛治 品質保証室 (0475-54-1256)		
不具合の部位 (部品名)	走行トランスミッション注油口		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行用トランスミッションにおいて、注油口の注油量表示に誤りがある。サブミッション注油口にメインミッション用表示が貼られ、メインミッション注油口にサブミッション用表示が貼られている。そのため、注油作業時に適切な量の油が注油されないおそれがあり、その状態で使用を継続すると内部部品の焼付き破損に至り、最悪の場合、走行不能になる事がある。		
改善措置の内容	・全車両、表示マークを貼りなおす。 ・取扱説明書を交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	弊社サービス担当者からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者への連絡は当社ホームページに情報を掲載する。 ・所有者及び使用者に営業部門を通じて直接電話等で連絡する。 ・対策完了車については、ステッカー (No.5309) を運転席足元の製造番号プレート近傍に貼る。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
丸山	SE54A	SSA-E502DX	E54A-9100～E54A-9165 令和3年11月30日～令和3年12月15日	20台	
		SSA-E502DX-1	E54A-9212～E54A-9884 令和4年5月2日～令和5年2月22日	110台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年11月30日～令和5年2月22日	(計130台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。