連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線42361

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和5年10月19日

リコール届出番号	5 3 9 4	リコール開始日	令和5年10月20日			
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397					
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置(尿素水噴射ユニット冷却用電動ウォーターポンプ)					
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性能 の状況及びその原因						
改善措置の内容	全車両、尿素水噴射ユニット冷却用電動ウォーターポンプのコネクタ端子の 配列を正規状態に修正し、尿素水噴射ユニット一式を新品に交換する。					
不 具 合 件 数	16 件	事故の有無	なし			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車 ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 特定整備事業者等に周知 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 させるための措置 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
二菱	2KG-MP35FK	「ふそう ェアロスター」	MP35FK-80001 令和 4 年 12 月 19 日	1	
	2KG-MP35FM		MP35FM-80012~MP35FM-85028 令和 4 年 12 月 6 日~令和 5 年 4 月 18 日	5	
	2KG-MP35FP		MP35FP-80011~MP35FP-80017 令和 4 年 11 月 2 日~令和 5 年 1 月 20 日	7	
	2KG-MP38FK		MP38FK-80112~MP38FK-85091 令和 4 年 10 月 27 日~令和 5 年 7 月 14 日	5	
	2PG-MP35FM		MP35FM-80005~MP35FM-85030 令和4年10月6日~令和5年6月9日	35	
	2PG-MP35FP		MP35FP-80006~MP35FP-85003 令和4年10月18日~令和5年5月30日	8	
	2PG-MP38FK		MP38FK-80095~MP38FK-85103 令和4年10月12日~令和5年8月7日	185	
	2PG-MP38FM		MP38FM-80013~MP38FM-85012 令和4年12月23日~令和5年7月5日	14	
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年10月6日~令和5年8月7日	(計 260 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。