


# 改善箇所説明図



ナビゲーションシステムにおいて、制御プログラムの設定不備により、起動時にシステム内の情報処理が完了せず、再起動を繰り返す場合がある。そのため、液晶画面に直前直左確認用のカメラ映像が表示されず、保安基準第44条(後写鏡等の基準)に適合しなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ナビゲーションシステムの制御プログラムを対策仕様書き替える。

注：図中の  内は、プログラムを書き替える部品を示す。

識別：助手席側ドアチェッカーの取り付けボルト頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。