

令和 6 年 3 月 21 日
物流・自動車局 審査・リコール課

三菱自動車工業株式会社による自主改善の実施について

三菱自動車工業株式会社から、販売店装着オプションパーツとして販売した三菱純正アクセサリー LED バックアップランプバルブを装着した車両において、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和6年3月21日（木）
不具合の内容	販売店装着オプションパーツとして販売した三菱純正アクセサリーLEDバックアップランプバルブにおいて、ソケットとの嵌合部の形状確認が不十分であったため、当該バルブを組み付けると、ソケットとの嵌合が不完全となり、走行中やテールゲート開閉時の振動等により当該バルブが外れ、バックアップランプが不灯となるおそれがある。
自主改善の内容	LED バックアップランプバルブを対策品と交換する。但し、対策品配備前に改修する車両についてはソケットを適合品と交換する。 なお、LED バックアップランプバルブの対策品の配備は、令和6年4月末の予定。
不具合件数	3件
事故の有無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	・販売店を通じて使用者が判明したお客様については、電話等で通知する。 ・三菱自動車工業株式会社のホームページに自主改善情報を掲載する。

自主改善対象部品

部品名称	部品番号	自主改善対象部品の販売期間	自主改善対象数	備考
三菱純正 アクセサリー LED バックアップ ランプバルブ	MZ580157	令和4年9月～令和5年6月	199 個 (199 台分)	エクリプスクロス エクリプスクロス PHEV 上記2車種に、左記の 部品を取り付けた車両 が対象。

【問い合わせ先】

三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター

電話番号：0120-324-860

受付時間：9:30-12:30、13:30-17:00

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室 小出・宗形
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）