

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL：03-5253-8111 内線42361  
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月11日

リコール届出番号	外-3836	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	Tesla Japan 合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインSTEIN 問い合わせ先：0120-966-774 〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 〕		
不具合の部位（部品名）	座席ベルトの非装着時警報装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置について、着座センサーの構造上の設計が不十分であったため、運転者が座席ベルトを着用していない場合にも当該警報装置が作動せず、運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の基準を満たさない恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：タッチスクリーンへの表示、e-mail配信または、電話等で通知する。 ・改善実施済車：ソフトウェアバージョン2024. 20. 3かそれ以降		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
テスラ	ZAA-3L13	Model 3	5YJ3E1EA0JF014005~5YJ3F7EA8MF823742 平成30年4月30日~令和2年10月22日	136	
	ZAA-3L23		5YJ3F7EB4KF409704~5YJ3F7EB1MF822098 令和元年6月2日~令和2年10月19日	144	
	ZAA-3L23P		5YJ3F7EC4LF463482~5YJ3F7EC9LF463428 令和元年10月29日~令和元年10月30日	62	
	ZAA-YL3YB	Model Y	5YJYGDEE0LF008518~5YJYGDEE1MF302866 令和2年6月16日~令和3年10月30日	5	
	ZAA-YL3YPB		5YJYGDEF2MF094814 令和2年12月30日	1	
	ZAA-SLA	Model S	5YJSA7E52PF520554~ 5YJSA7E53PF526525 令和5年7月31日~令和5年12月26日	10	
	ZAA-SLP		5YJSA7E64PF520399~ 5YJSA7E62RF531422 令和5年7月31日~令和6年1月10日	26	
	ZAA-XLA	Model X	7SAXCCE56PF411428~ 7SAXCCE55RF431530 令和5年8月19日~令和6年1月10日	14	
	ZAA-XLP		7SAXCCE61PF412141~ 7SAXCCE66RF431545 令和5年8月24日~令和6年1月14日	9	
	(計9型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月30日~令和6年1月14日	407	

**【注意事項】**

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。