



# 改善箇所説明図



「不具合発生箇所」



   は、改善箇所を示す。

## <不具合の状況>

フード組付製造工程において、北米仕様と日本仕様の識別が不十分のため、北米仕様の部品が取り付けられたものがある。そのため、歩行者頭部保護要件に適合しないおそれがある。また、北米仕様のフードラッチ等の構成部品が取り付けられたものがあるため、フード解放時にフロントバンパとの間に十分な隙間が確保されず、フードを持ち上げるのが困難となることがある。

## <改善内容>

全車両、当該コンポーネントを点検の上、必要に応じて正規品に交換する。

## <識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に黄色ペイントを塗布する。