連絡先　自動車交通局技術安全部リコール対策室
ＴＥＬ：03-5253-8111　（内線）42353
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21 年 5 月 27 日

リコール届出番号	外－１５７７	リコール開始日：平成 21 年 5 月 27 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役　ティエリー・ポワラ （製作国：　フランス共和国） （製作者名：　オートモビル・シトロエン） （問い合せ先：0120-55-4106）	
不具合部位（部品名）	制動装置（イコライザ）	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動駐車ブレーキのイコライザ（駐車ブレーキの操作力を左右の車輪に均等に振り分ける装置）において、ケーブルの固定クリップが装着されていないものがある。そのため、駐車ブレーキが片効きを起こすおそれがある。	
改善措置の内容	全車、ケーブルの固定状態を確認し、固定クリップが無いものは、ケーブル一式を新品と交換する。	
不具合件数	０件	事故の有無　なし
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	● 使用者：　ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両：　対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外－1577 のステッカーを貼付する。	

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ｼﾄﾛｴﾝ	ABA-B58RFJ	Ｃ４ﾋﾟｶｿ	VF7UARFJH45005299 平成 19 年 3 月 30 日	１台	
	ABA-B58RFJP		VF7UARFJF45005491-VF7UARFJF45105938 平成19年3月30日-平成19年8月2日	２６２台	
合計	計２型式	計１車種	（輸入期間の全体の範囲） 平成 19 年 3 月 30 日～平成 19 年 8 月 2 日	２６３台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。