

連絡先:国土交通省 自動車交通局 技術安全部
 審査課 リコール対策室 調査指導第一係
 電話番号:03-5253-8111 内線:42253
 国土交通省 ホームページアドレス:
<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 1月 29日

リコール届出番号	2221	リコール開始日	平成21年 1月 30日
届出者の氏名又は名称	TCM株式会社 代表執行役社長 荒畑秀夫 問い合わせ先：TCM株式会社 品質保証センタ 壬生グループ 0282-82-3113		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ディファレンシャル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後車軸のディファレンシャルにおいて、ドライブピニオンベアリングの組み付け調整が不適切なものがある。そのため、短時間の稼働でベアリングが損傷し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、原動機運転時間計を確認し運転時間300時間以内の車両について、当該ベアリング部の隙間を点検する。 点検の結果、隙間が基準値より小さい場合は後車軸を交換する。		
不具合件数	24 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話等でユーザに連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、フロントフレームの車台番号の横に白色のペイントでマークを表示する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
TCM	TF36	L4-2	F36-02992~03062 平成16年6月10日~平成16年8月21日	15台	
		LL4-2	F36-09057~09066 平成16年6月12日~16年8月30日	4台	
TCM	SA-TF36A	L4-2	F36-03501~06120 平成16年8月21日~平成19年8月10日	557台	
		LL4-2	F36-09503~09660 平成16年9月27日~平成18年7月5日	25台	
日立	HF36	LX20-7	F36-02995~03060 平成16年6月11日~平成16年8月20日	12台	
		LX20SL-7	F36-09063 平成16年8月11日	1台	
日立	SA-HF36A	LX20-7	F36-03533~F36-06064 平成16年9月9日~平成19年7月18日	692台	大特3台含む (大特も同型式)
		LX20SL-7	F36-09502~09658 平成16年9月17日~平成19年6月19日	25台	
古河	F36	FL302-3	F36-02996~03057 平成16年6月14日~平成16年8月12日	15台	
		SL302-3	F36-09058~09060 平成16年6月24日~平成16年7月12日	2台	
古河	SA-F36A	FL302-3	F36-03502~06018 平成16年8月25日~平成19年6月25日	401台	
		SL302-3	F36-09501~09622 平成16年9月16日~平成18年3月17日	16台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
TCM	TF37	L5-2 L6-2	F37-02848~02948 平成16年6月14日~平成16年8月17日	15台	
TCM	SA-TF37A	L5-2 L6-2	F37-03501~05926 平成16年8月18日~平成19年10月2日	538台	大特3台含む (大特も同型式)
日立	HF37	LX30-7 LX40-7	F37-02847~02934 平成16年6月14日~平成16年8月6日	10台	
日立	SA-HF37A	LX30-7 LX40-7	F37-03504~05876 平成16年8月19日~平成19年9月11日	537台	大特1台含む (大特も同型式)
古河	F37	FL303-3 FL304-3	F37-02846~02950 平成16年6月11日~平成16年8月18日	18台	
古河	SA-F37A	FL303-3 FL304-3	F37-03511~05787 平成16年8月25日~平成19年7月2日	211台	
	(計12型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年6月10日~ 平成19年10月2日	(合計3,094台)	(大特7台含む)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。