

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 1月27日

リコール届出番号	2246	リコール開始日	平成21年 1月28日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	原動機（ピストン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のピストンにおいて、製造工程が不適切なため、ピストン内部に剥離が生じ亀裂が進展するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが破損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、原動機を点検し、ピストンが損傷しているものは対策品と交換する。		
不具合件数	74件	事故の有無	無し
発見の動機	国土交通省からの指摘及び市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2246のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	BDG-LK36C	コンドル	LK36C-00001～LK36C-00025 平成18年 7月28日～平成18年12月 1日	24	
	BDG-LK37C		LK37C-00001～LK37C-00002 平成18年10月 6日	2	
	BDG-MK36C		MK36C-00003～MK36C-00308 平成18年 7月28日～平成18年12月 4日	274	
	BDG-MK36D		MK36D-00001～MK36D-00051 平成18年11月21日～平成18年12月 1日	51	
	BDG-MK37C		MK37C-00002～MK37C-00098 平成18年 7月28日～平成18年12月 4日	96	
	BDG-MK37D		MK37D-00001～MK37D-00018 平成18年11月21日～平成18年11月27日	18	
	BDG-PK36C		PK36C-00002～PK36C-00023 平成18年 7月28日～平成18年12月 1日	21	
	BDG-PK37C		PK37C-00002～PK37C-00062 平成18年 7月28日～平成18年11月30日	59	
	BDG-PK37D		PK37D-00001～PK37D-00020 平成18年11月21日～平成18年12月 4日	20	
	BDG-PW37C		PW37C-00001～PW37C-00026 平成18年 7月28日～平成18年11月30日	26	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PB-LK36A	コンドル	LK36A-00001～LK36A-10275 平成16年 4月 1日～平成18年10月 2日	442	
	PB-MK36A		MK36A-00001～MK36A-14603 平成16年 1月16日～平成18年10月 2日	8,253	
	PB-MK36B		MK36B-00001～MK36B-10393 平成16年 4月28日～平成18年10月 2日	808	
	PB-MK37A		MK37A-00003～MK37A-11339 平成16年 4月 1日～平成18年10月30日	3,014	
	PB-MK37B		MK37B-00002～MK37B-10520 平成16年 6月23日～平成18年10月30日	987	
	PK-PK36A		PK36A-00001～PK36A-10238 平成16年 6月18日～平成18年10月 5日	353	
	PK-PK37A		PK37A-00001～PK37A-10735 平成16年 6月18日～平成18年11月 6日	1,132	
	PK-PK37B		PK37B-00001～PK37B-10186 平成16年 7月21日～平成18年10月26日	285	
	PK-PW37A		PW37A-00001～PW37A-10384 平成16年 6月18日～平成18年11月 1日	613	
	(計 19型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 1月16日～平成18年12月 4日	(計 16,478台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。