

少数台数のリコール届出の公表について (平成21年3月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成21年3月は8件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：日産ディーゼル工業株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
3月5日	2267	車名：ニッサンディーゼル 型式：PK-JP360NAN 通称名：-	88	平成16年8月25日～ 平成19年8月9日
不具合の部位等	大型バスの前軸ブレーキホースの取り回しが不適切なため、転舵時に当該ホースが屈曲し、損傷するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースからブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。			

2. 届出者：株式会社矢野特殊自動車

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
3月12日	2279	車名：アロー 他 型式：ARSTC016 他 通称名：-	67	平成12年4月27日～ 平成15年9月1日
不具合の部位等	トレーラの車軸において、車軸伸縮用シリンダ取付ボスの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等によりボス溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。			

3. 届出者：TCM株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
3月16日	2266	車名：TCM 型式：SB-S55 他 通称名：SD23T8 他	78	平成16年2月9日～ 平成20年11月21日
不具合の部位等	警音器において、取り付けブラケットの強度が不足しているため、走行時等の振動により当該ブラケットに亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、警音器が脱落するおそれがある。			

4. 届出者：ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
3月19日	外1564	車名：キャデラック 型式：GH-AK64K 通称名：ドゥビル	3	平成15年10月2日～ 平成16年1月15日
不具合の部位等	原動機制御モジュールの補修用プログラムが不適切なため、過去の整備において、当該プログラムをインストールした場合、二次空気導入装置が正しく作動しないことがある。そのため、最悪の場合、排気ガス基準を超えるおそれがある。			

5. 届出者：ハーレーダビッドソンジャパン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
3月27日	外1566	車 名：ハーレーダビッドソン 型 式：HMH 他 通称名：VRSCDX ナイトロッド・スペシャル 他	21	平成17年 2月22日～ 平成20年 8月21日
不具合の部位等	純正アクセサリ部品として、取り付けられたLED式方向指示器のコントローラーにおいて、取り付け位置が不適切なため、当該コントローラーと原動機のオイルフィルターが接触する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動によりオイルフィルターが損傷しオイルが漏れ、最悪の場合、漏れたオイルがタイヤに付着し、転倒するおそれがある。			

6. 届出者：TCM株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
3月30日	2219	車 名：TCM 型 式：EDR-F154 他 通称名：FD100-3HEX 他	13	平成20年 8月26日～ 平成20年12月 2日
不具合の部位等	ブレーキマスタシリンダに備えられているピストン部のバルブにおいて、形状が不適切なため、ブレーキ操作時に当該バルブがバルブロッドとピストンの間に挟まれる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該バルブが損傷し、ブレーキが効かなくなるおそれがある。			

7. 届出者：クライスラー日本株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
3月30日	外1565	車 名：クライスラー 型 式：ABA-LX35 他 通称名：300C	4	平成20年 6月 3日～ 平成20年 6月 3日
不具合の部位等	リヤ・ドライブ・シャフトをホイール・ハブに固定するリヤ・ハブ・ナットにおいて、誤品を組み付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ナットが緩み異音が発生し、最悪の場合、リヤ・ドライブ・シャフトが破損して走行不能になるおそれがある。			

【参考】平成21年3月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	23件	18件	5件
輸入車	4件	1件	3件
計	27件	19件	8件

※リコール届出番号2273は公表済みのため、本公表には含まれていません。