

少数台数のリコール届出の公表について（平成21年5月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成21年5月は6件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：日本輸送機株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月15日	2303	車名：ニチコ 型式：ZAF-221AE 他 通称名：トランサー	84	平成20年 7月30日～ 平成21年 3月 2日
不具合の部位等	制動灯において、制動灯点灯用リレーの容量が不足しているため、頻繁なブレーキ操作により、当該リレーの接点が損傷する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点が固着し、制動灯が点灯したままの状態となるおそれがある。			

2. 届出者：コベルコクレーン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
5月19日	外1582	車名：グローブ 型式：不明 通称名：KMG5130 他	4	平成17年 1月 7日～ 平成18年 3月14日
不具合の部位等	クレーン用台車の従動軸に備えられている、ハブアウターベアリングにおいて、製造時の熱処理不良により強度が不足しているため、当該ベアリングが破損するおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車輪のロックや脱落により走行不能になるおそれがある。			

3. 届出者：株式会社モリタエコノス

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月21日	2316	車名：マツダ 型式：ABF-SK82M 他 通称名：ボンゴ	4	平成21年 2月24日～ 平成21年 3月 2日
不具合の部位等	入浴車において、入浴設備組立時に、燃料タンク上面に穴をあけてしまったものがあるため、燃料が漏れるおそれがある。			

4. 届出者：いすゞ自動車株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月26日	2314	車名：いすゞ 型式：KL-LV774R2 他 通称名：ガーラ	77	平成15年 1月30日～ 平成17年 8月 5日
不具合の部位等	大型観光及び高速路線バスにおいて、床下ハーネスの固定クリップ取付位置が不適切なため、ハーネスが配管取付ブラケットと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等により被覆が損傷し、最悪の場合、エンジンストール及び灯火器等が不灯に至るおそれがある。			

5. 届出者：ビー・エム・ダブリュー株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月26日	外1572	車名：BMW 型式：F800GS 通称名：BMW F800GS	44	平成20年9月15日～ 平成20年10月6日
不具合の部位等	フロントアクスルシャフトの厚みが不足しているものがあり、フロントホイールに過大な負荷がかかると当該シャフトに亀裂が発生する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、当該シャフトが折損し、最悪の場合、転倒するおそれがある。			

6. 届出者：キャタピラージャパン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
5月27日	2315	車名：三菱 型式：SA-A8H 他 通称名：MF31WD 他	54	平成17年8月5日～ 平成20年11月28日
不具合の部位等	アスファルト・フィニッシャの前車輪において、取付けナット締付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ナットがゆるみ、車輪が脱落するおそれがある。			

【参考】平成21年5月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	12件	8件	4件
輸入車	12件	10件	2件
計	24件	18件	6件