

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年6月11日

リコール届出番号	2325	リコール開始日	平成21年6月12日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、ナックルアームをナックルに固定するボルト2本のうち1本について、熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、早期に当該ボルトが破損し、最悪の場合、2本とも折損し、ナックルアームが外れて操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを良品と交換する。なお、当該ボルトが損傷している場合には、他のボルトも新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に 2325 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブル-リボン	KV234L1-7000276 ~ KV234L1-7000301 平成17年12月20日 ~ 平成18年 3月13日	19	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000054 ~ KV234N1-7000119 平成17年12月 9日 ~ 平成18年 3月 1日	32	
	PJ-KV234Q1		KV234Q1-7000023 ~ KV234Q1-7000046 平成17年12月 6日 ~ 平成18年 3月14日	9	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年12月 6日 ~ 平成18年 3月14日	(計 60 台)	

備考;本届出は、平成18年5月30日付け「届出番号1670」のリコール届出において、原因調査が不十分であったため、改善措置の内容並びに対象範囲を見直すものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。