

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年7月21日

リコール届出番号	2355	リコール開始日	平成21年7月21日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進 (問合せ先: 栃木工場 品質保証部 TEL :0285-28-9640)		
不具合の部位(部品名)	電気装置(バッテリーケーブルプラグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気式フォークリフトのバッテリーケーブルにおいて、取り回しが不適切なため、走行時バッテリーケーブルのプラグが抜け出す場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該プラグが接触不良を起し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーケーブルのプラグにロック機構を追加する。また、バッテリーケーブルの取り直しを変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	①使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③対策完了車両は、ステッカ(2355)をダッシュボード前面の右上方に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	ZAF-SM236	FB09H FB10, FB14 FB15	M236-830002 ~ M236-837408 (平成18年8月24日～平成21年5月7日)	515台	
	ZAF-SM237	FB18 FB20A	M237-830195 ~ M237-837407 (平成19年1月25日～平成21年5月7日)	124台	
	ZAF-SM243	FB20AG	M243-833436 ~ M243-835356 (平成19年12月19日～平成20年7月2日)	2台	
	ZAF-M238	FB09ML FB10ML FB13ML	M238-825002 ~ M238-826722 (平成18年12月18日～平成21年4月24日)	34台	
	ZAF-M239	FB15ML	M239-825006 ~ M239-826679 (平成18年11月8日～平成21年2月20日)	43台	
	ZAF-M237	FB20A	M237-830525 (平成19年3月12日)	1台	
	(計6型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成18年8月24日～平成21年5月7日)	(計719台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。