

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 メール : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年8月28日

リコール届出番号	2372	リコール開始日	平成21年8月28日
届出者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 問合せ先 品質保証部 取締役社長 金木 忠 電話 045-575-3156		
不具合部位	走行装置（車軸）		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	トレーラの車軸において、車軸を製作する自動溶接機の施工管理が不十分なため、一部の車両で溶接の溶け込み不足がある。そのため、当該車軸に亀裂が発生する場合があります、そのままの状態で行き続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。		
改善処置の内容	全車両、当該車軸の溶接溶け込み状態を点検する。点検により溶接の溶け込みが不十分なものは、新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	車軸メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・ 改善実施済車は、車台番号打刻付近にNo.2372のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車のシリアル番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
新明和	TSB182	バルクセミトレーラ	F 512266801 ~ F 607270705 平成7年2月20日 ~ 平成7年9月26日	6	
新明和	TSB183	バルクセミトレーラ	F 511258709 ~ F 511258710 平成7年1月25日 ~ 平成7年1月30日	2	
新明和	TSB210	バルクセミトレーラ	F 608277251 ~ F 608277253 平成7年10月28日	3	
新明和	TSB220	バルクセミトレーラ	F 612279551 ~ F 806300802 平成8年2月2日 ~ 平成9年9月25日	32	
新明和	TSB237	バルクセミトレーラ	F 701282501 ~ F 712294803 平成8年5月25日 ~ 平成9年7月30日	5	
新明和	TSB240	バルクセミトレーラ	F 702283701 ~ F 807302401 平成8年6月21日 ~ 平成10年3月31日	13	
新明和	TSB256	バルクセミトレーラ	F 703284601 ~ F 703284602 平成8年6月26日 ~ 平成8年12月9日	2	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成7年1月25日 ~ 平成10年3月31日	(計63台)	

【注意事項】リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。