

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21年 10月22日

リコール届出番号	2402	リコール開始日	平成21年 10月22日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進		問合せ先: 栃木工場 品質保証部 TEL :0285-28-9640
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(油圧配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機用油圧ポンプと作動油タンクの接続配管において、配管接続部のホースの長さが不足しているため、振動を吸収出来ず、当該配管に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、作動油タンク、接続配管及びホースを対策品に交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	①使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③対策完了車両は、ステッカ(2402)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側面に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDM-WA106A	WA30-6	WA106-90006~WA106-90376 平成20年4月3日~平成20年11月27日 (製作期間の全体の範囲)	368台	
	計1型式	計1車種	平成20年4月3日~平成20年11月27日	(計368台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。