

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年11月17日

リコール届出番号	2414	リコール開始日	平成21年11月18日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置(ドラッグリンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイヤの切角が不適切なため、スタッドレスタイヤを装着してハンドルを最大限度まで切った状態で走行した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該リンクの接触部分に錆が発生し、損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイヤを点検し、接触するおそれのあるタイヤを装着している車両は、切角ストoppaを変更するとともに、ドラッグリンクに接触痕がある場合は、新品と交換する。尚、全車両、コーションラベルを運転席側ドア開口部に貼付する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2414のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-LK211BN	コンドル	LK211BN-00003～LK211BN-20101 平成 7年 6月 2日～平成11年 6月25日	220	
	KC-LK211EN		LK211EN-00001～LK211EN-20053 平成 7年 6月 6日～平成11年 6月29日	125	
	KC-LK211FN		LK211FN-00004～LK211FN-20046 平成 7年 6月27日～平成11年 6月10日	66	
	KC-LK211HN		LK211HN-00001～LK211HN-20021 平成 7年 6月17日～平成11年 6月10日	49	
	KC-LK211KN		LK211KN-00003～LK211KN-20023 平成 7年 6月16日～平成11年 6月22日	47	
	KC-LK251BHT		LK251BHT-10003～LK251BHT-20031 平成 8年 4月26日～平成11年 5月25日	55	
	KC-LK251BNT		LK251BNT-00004～LK251BNT-00011 平成 7年 8月31日～平成 8年 3月 7日	6	
	KC-LK251FN		LK251FN-00001～LK251FN-20006 平成 7年12月25日～平成11年 6月25日	14	
	KC-LK251HN		LK251HN-00001～LK251HN-20022 平成 7年 6月27日～平成10年 7月15日	40	
	KC-LK251KN		LK251KN-00002～LK251KN-20066 平成 7年 6月13日～平成12年 2月23日	133	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-LK251LN	コンドル	LK251LN-20002～LK251LN-20004 平成10年 6月16日～平成11年 3月 5日	3	
	KC-LK251NN		LK251NN-00002～LK251NN-20011 平成 8年 8月 5日～平成11年 3月17日	11	
	KC-LK251TN		LK251TN-00001～LK251TN-20019 平成 8年 8月22日～平成11年 6月23日	17	
	KC-LK260BN		LK260BN-10001～LK260BN-20029 平成 9年 1月24日～平成11年 5月31日	22	
	KC-LK260EN		LK260EN-10001～LK260EN-20028 平成 8年 9月20日～平成11年 5月11日	24	
	KC-LK260FN		LK260FN-00001～LK260FN-20008 平成 7年 7月 7日～平成10年 3月17日	27	
	KC-LK260HN		LK260HN-00002～LK260HN-20053 平成 7年 6月23日～平成10年11月13日	119	
	KC-LK260KN		LK260KN-00003～LK260KN-20140 平成 7年 6月12日～平成11年 7月 1日	334	
	KC-LK260LN		LK260LN-00002～LK260LN-20025 平成 7年 6月22日～平成11年 3月18日	58	
	KC-LK260NN		LK260NN-00001～LK260NN-20039 平成 7年 6月24日～平成11年 6月30日	75	
	KC-LK260TN		LK260TN-00001～LK260TN-20007 平成 7年 6月21日～平成11年 6月 7日	26	
	KK-LK252AB		LK252A-00001～LK252A-05032 平成11年 6月 9日～平成14年 3月26日	51	
	KK-LK252BB		LK252B-00033～LK252B-05026 平成12年 1月 7日～平成13年 9月13日	2	
	KK-LK252BH		LK252B-00004～LK252B-05030 平成11年 5月26日～平成13年12月18日	59	
	KK-LK252BHT		LK252B-00001～LK252B-05034 平成10年 7月31日～平成14年 6月11日	23	
	KK-LK252CB		LK252C-05001～LK252C-05037 平成12年 7月19日～平成15年 5月14日	34	
	KK-LK252DB		LK252D-00001～LK252D-05015 平成11年 8月 1日～平成14年 9月17日	17	
	KK-LK252EH		LK252E-00001～LK252E-05033 平成11年 7月13日～平成15年 7月11日	47	
	KK-LK252FB		LK252F-00007～LK252F-05018 平成11年 7月15日～平成13年12月19日	8	
	KK-LK252FH		LK252F-00003～LK252F-05022 平成11年 6月14日～平成14年 2月25日	48	
	KK-LK252GB		LK252G-05001～LK252G-05002 平成12年12月12日～平成13年 9月11日	2	
	KK-LK252HB		LK252H-00003～LK252H-05006 平成11年11月17日～平成13年12月14日	5	
	KK-LK252HH		LK252H-00005～LK252H-05009 平成11年 7月 8日～平成15年 1月20日	20	
KK-LK252KH	LK252K-00001～LK252K-05015 平成11年 7月22日～平成13年 8月28日	23			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KK-LK25A	コンドル	LK25A-00001～LK25A-00243 平成14年 5月17日～平成17年 7月21日	243	
	KK-LK262BH		LK262B-00003～LK262B-05005 平成11年 7月 5日～平成13年12月25日	6	
	KK-LK262CB		LK262C-05001～LK262C-05004 平成13年 7月25日～平成13年11月30日	4	
	KK-LK262DB		LK262D-00001～LK262D-05005 平成11年 9月22日～平成14年 1月10日	8	
	KK-LK262EH		LK262E-00001～LK262E-05035 平成11年 7月13日～平成14年 8月10日	51	
	KK-LK262FB		LK262F-00007～LK262F-05017 平成11年12月15日～平成13年11月20日	5	
	KK-LK262FH		LK262F-00003～LK262F-05018 平成11年 8月28日～平成14年 2月 6日	17	
	KK-LK262GB		LK262G-00001～LK262G-05006 平成11年11月16日～平成14年 2月 6日	8	
	KK-LK262HB		LK262H-05003～LK262H-05023 平成12年 5月24日～平成14年 2月28日	13	
	KK-LK262HH		LK262H-00003～LK262H-05024 平成11年 7月 6日～平成14年 3月28日	26	
	KK-LK262KH		LK262K-00001～LK262K-05043 平成11年 1月22日～平成14年 3月28日	110	
	KK-LK262LB		LK262L-05008～LK262L-05025 平成12年 9月 5日～平成13年 4月24日	5	
	KK-LK262LH		LK262L-00003～LK262L-05031 平成11年 9月11日～平成14年 9月30日	30	
	KK-LK262NH		LK262N-00001～LK262N-05019 平成11年 7月 5日～平成14年 3月14日	38	
	KK-LK262SB		LK262S-00001～LK262S-00002 平成11年12月13日～平成12年 3月 2日	2	
	KK-LK262TH		LK262T-00001～LK262T-05002 平成12年 3月21日～平成13年 3月21日	4	
	KK-LK26A		LK26A-00001～LK26A-00213 平成13年 3月29日～平成16年 6月29日	213	
	PB-LK36A		LK36A-00001～LK36A-10286 平成15年11月18日～平成19年 2月22日	556	
	PB-LK37A		LK37A-01001～LK37A-10006 平成18年 1月24日～平成18年 9月28日	6	
	BDG-LK36C		LK36C-00001～LK36C-15154 平成18年 3月10日～平成21年10月15日	480	
BDG-LK37C	LK37C-00001～LK37C-15024 平成18年10月 6日～平成21年 8月18日	88			
(計 55型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 7年 6月 2日～平成21年10月15日	(計 3,723台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。